



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0919-41	FECHA:	4/12/2024




Foto 1: Se colocaron ventanas y balcones en las aulas de la planta alta



Foto 2: Se colocaron ventanas y balcones en las aulas de la planta alta



Foto 3: Se construyeron planchones y colocación de azulejo en la cocina



Foto 4: Se construyó el muro de contención en la parte de atrás de las aulas planta alta.



Foto 5: Se hizo el cambio del renglón de losa de patio y se construyó parte del muro perimetral a un costado de la cancha



Foto 6: Se colocó piso de granito en las aulas de la planta alta, primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

