



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0920-41	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Estructura metal para gradas



Foto 2: Mejoramiento de muro para techo



Foto 3: Sustitución de lámina para techo acceso tinaco




Foto 4: Sustitución de mingitorios



Foto 5: Sustitución de ventanas y vidrios



Foto 6: Sustitución de inodoro para niños pequeños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. Varios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

