



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0920-41	FECHA:	04/12/2024



Foto1: Estructura metal para gradas



Foto 2: Mejoramiento de muro y lámina para techo



Foto 3: Sustitución de vidrios ventanales primer nivel



Foto 4: Sustitución de mingitorios



Foto 5: Sustitución de ventanas y vidrios



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

