

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0924-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de ubicación de cocina, área a remozar.



Foto 3: Vista de ubicación de cocina, área a remozar.



Foto 4: Vista área del la cocina la cual se realizara remozamiento de losa.



Foto 5: Vista área del la cocina la cual se realizara remozamiento de losa.



Foto 6: Vista área del la cocina la cual se realizara remozamiento de losa.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0924-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024

 Foto 7: se observa cocina y el área de enfrente de la cocina.	 Foto 8: Área enfrente de cocina el cual se colocara techo, en época de lluvia no se pueden lavar utensilios.
 Foto 9: Área enfrente de cocina el cual se colocara techo, en época de lluvia no se pueden lavar utensilios.	 Foto 10: Vista interior de cocina.
 Foto 11: Vista interior de cocina, se observa el techo existente.	 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.




Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581