

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL GRANADILLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0931-43 | FECHA:                         | 16/09/2024          |




Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES EN MODULO DE COCINA DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES DE MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL DE COCINA DE MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 4: SUSITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA DE EL GRANADILLO




Foto 5: REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL EN MODULO DE PRIMARIA



Foto 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE METAL EN MODULO DE PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan P. Garcia L.*

Firma y sello del Presidente de la OMP



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL GRANADILLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0931-43 | FECHA:                         | 16/09/2024          |



FOTO 1: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTA TIPO BARANDA



FOTO 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTA TIPO BARANDA



FOTO 3: REMOZAMIENTO EN PINTURA DE PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 4: REMOZAMIENTO EN PINTURA DE PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 5 : REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE AULAS DE PRIMER NIVEL DE EL GRANADILLO



FOTO 6 : REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE AULAS DE PRIMER NIVEL DE EL GRANADILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan P. Garcia L.*  
Firma y sello del Presidente de la OPEF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL GRANADILLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0931-43 | FECHA:                         | 16/09/2024          |




FOTO 1 : SUSTITUCION DE PISO GRANITO POR PISO GRANITO EN COCINA



FOTO 2 : SUSTITUCION DE PISO GRANITO POR PISO GRANITO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|