



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



CIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
13-19-0931-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES EN MODULO DE COCINA DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 4: REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL EN MODULO DE PRIMARIA




Foto 5: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE METAL EN MODULO DE PRIMARIA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS TIPO BARANDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. Barrios Z.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0931-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO EN PINTURA DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE AULAS DE PRIMER NIVEL EL GRANADILLO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO POR PISO GRANITO EN COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES METÁLICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. S. S. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

