



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0931-43	FECHA:	2/12/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES EN MODULO DE COCINA DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO DE COCINA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 4: REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL EN MODULO DE PRIMARIA




Foto 5: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE METAL EN MODULO DE PRIMARIA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS TIPO BARANDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sven P. Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0931-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO EN PINTURA DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE AULAS DE PRIMER NIVEL. EL GRANADILLO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO GRANITO POR PISO GRANITO EN COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES METALICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. García L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

