



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Colotenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tixel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0932-43 | FECHA:                         | 18/11/2024  |

PUERTAS DE METAL




Foto1: Sustitución de puertas de metal

PUERTAS DE METAL




Foto2: Sustitución de puertas de metal

VENTANAS



Foto 3: Fabricación e Instalación de balcones en ventanas

VENTANAS




Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal

PINTURA EXTERIORES



Foto 5: Pintura en aulas exterior

PINTURA INTERIORES




Foto 6: Pintura en aulas interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Hernandez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Signature]*