



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tixel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0932-43	FECHA:	29/11/2024

PUERTAS DE METAL




Foto1: Sustitución de puertas de metal

PUERTAS DE METAL



Foto2: Sustitución de puertas de metal

VENTANAS



Foto 3: Fabricación e Instalación de balcones en ventanas

VENTANAS




Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal

PINTURA EXTERIORES




Foto 5: Pintura en aulas exterior

PINTURA INTERIORES




Foto 6: Pintura en aulas interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público