

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0934-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Colocación de piso antideslizante en las gradas




Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Colocación de balcones de metal



Foto 4: Materiales para la construcción de muro perimetral



Foto 5: Construcción del muro perimetral



Foto 6: Colocación de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

