



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0934-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Colocación de piso antideslizante en gradas



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Colocación de balcones de metal



Foto 4: Reparación de muro perimetral (sustitución)



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

