



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0935-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustrucción de ventanales



Foto 2: Ventanas a sustituir en segundo nivel




Foto 3: Tinaco de 2500 litros



Foto 4: Colocación de Inodoros




Foto 5: Reparación de portón




Foto 6: sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

