



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0935-43	FECHA:	04/12/2024



Foto1: Sustitución de ventanales



Foto 2: Sustitución de ventanales en segundo nivel




Foto 3: Tinaco de 2500 litros



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Reparación de portón Segundo Nivel



Foto 6: Reparación Portón Primer Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. Vazquez

Firma y sello del Presidente de la



J. M. Ochoa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

