

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficil Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Luminoche, aldea El Granadillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0940-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024.



Foto 1: Reparación de piso a granito



Foto 2: Reparación de piso a granito



Foto 3: Reparación de piso granito



Foto 4: Sustitución de piso a torta Cemento



Foto 5: Mano de obra en pintura de pared exterior



Foto 6: Mano de obra en pintura en paredes de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

