

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Luminoche, aldea El Granadillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0940-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Culminación de piso a granito en las aulas



Foto 2: Culminación de piso a granito en los corredores.



Foto 3: Culminación de piso a torta de Cemento en el salón Escolar



Foto 4: Terminación de piso a torta Cemento en el pasillo



Foto 5: Terminación de pintura en las paredes de las aulas exterior



Foto 6: Terminación de pintura en la Circuación de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el registro de las fotos.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

