

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA ALDEA BARR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-5692-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de la cocina.



Foto 3: Vista interior de cubierta y techo existente en cocina.



Foto 4: Vista interior de cubierta y techo existente en cocina.



Foto 5: Vista interior de cubierta y techo existente en cocina.



Foto 6: Vista de la cocina en mal estado.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11881

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA ALDEA BARR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-5692-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 Foto 7: Vista del muro de contención.		 Foto 8: Vista del muro de contención, tiene un altura de 4 metros aproximadamente.	
 Foto 9: Vista de la parte afuera del muro de contención, necesaria remozarla para seguridad de niños y docentes.		 Foto 10: Vista de la parte afuera del muro de contención, necesaria remozarla para seguridad de niños y docentes.	
 Foto 11: Vista del muro de contención a remozar.		 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Caserio La Barranca Chiquita Colotenango, Huehuetenango  Firma y sello del Presidente de la OPF		 Miguel Angel Vásquez García Ingeniero Civil Col. HEBI Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	