

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, caserio Tuixel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuixel, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0013-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto1: compra de materiales en FERROMAX




Foto 2: descarga de materiales



Foto 3: ayuda de padres de familia con mano de obra no calificada



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: techado de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

