

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Tuixel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixel, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0013-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024




Foto 1: techo de lamina




Foto 2: techo de lamina



Foto 3: estructura de soporte de metal



Foto 4: estructura de soporte de metal



Foto 5: estructura de soporte de metal y techado de lmina troquelada




Foto 6: estructura de soporte de metal y techado de lmina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Oficina de Educación Pública

