



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chichicana, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0014-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Sustitución de lavamanos



Foto 3: Sustitución de mingitorios



Foto 4: Cambio de lámparas por focos ahorradores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas (lijado, cepillado y aplicación de pintura)





Foto 6: Cambio de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chichicana, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0014-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024




Foto7: Reparación de plancha de concreto en patio



Foto 8: Cambio de pilas



Foto 9: Cambio de lámina tragaluz en techo curvo



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de divisiones corredizas



Foto 11: Estado actual de las estructuras metalicas que estan insertadas en la foto 10

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

