



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chichicana, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0014-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Sustitución de lavamanos



Foto 3: Sustitución de mingitorios



Foto 4: Sustitución de lámparas existentes por focos ahorradores



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas (lijado, cepillado y aplicación de pintura)




Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales adjuntando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chichicana, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0014-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 7: Reparación de plancha de concreto en patio



Foto 8: Sustitución de pilas




Foto 9: Sustitución de lámina tragaluz en techo curvo



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de divisiones corredizas (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva azul)

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

