

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0015-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO BARANDAS DE METAL



Foto 2: PISOS



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CONCRETO



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0015-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUAPLUVIAL



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

