



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuischun, aldea Piol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0018-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exterior e interior




Foto 4: Reparación y mantenimientos de cisternas/depósito de agua



Foto 5: Sustrucción de estufa rural



Foto 6: Sustrucción kit de accesorios de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuischun, aldea Ptol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0018-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 7: Mantenimiento de puerta de sanitario, aulas y cocina



Foto 8: Sustitución de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---