

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0020-43               | FECHA:                         | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024                  |



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: PINTURA EN MUROS PERIMETRALES



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: BALCONES DE METAL



Foto 6: REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Escuela





Firma y Sello Director Centro Educativo

