

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	05/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE VENTANA CON BALCÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CERÁMICA POR PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 8: REPARACIÓN DE INODORO CON ACCESORIOS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERAS



Foto 10: REPARACIÓN DE DRENAJES



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANA



Foto 12: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CIP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

X

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE CUNETETA



Foto 15: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

