

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chemiche, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0023-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 1: Pintada de estructura de soporte de metal y Colocación de las bases



Foto 2: Levantada de estructura de soporte de metal



Foto 3: Colocación de las bases de estructura de soporte de metal



Foto 4: Terminación de estructura de techo de soporte de metal



Foto 5: Cubierta de lámina troquelada calibre 26 del lado derecho



Foto 6: Cubierta de lámina troquelada calibre 26 para terminación del techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



