

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chemiche, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0023-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Terminación de cubierta de lámina Troqueda calibre 26



Foto 2: Cubierta de lámina completa



Foto 3: Terminación de soporte o pescante de metal para canal y terminación de colocación de canal



Foto 4: Terminación de colocación de canal entre las aulas



Foto 5: Mantenimiento de Edificios Escolares Terminado




Foto 6: Entrega de Mantenimiento de Edificios Escolares Entregado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



