



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS POSITAS, ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	20/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICA



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE PAREDES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR GRANITO



FOTO 6: REPARACIÓN DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

ETG

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



