



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS POSITAS, ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	29/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICA



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE PAREDES




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR GRANITO



FOTO 6: REPARACIÓN DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELG

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



