

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0946 - 41	FECHA:	22 de noviembre del 2024



Foto1: Escobación del muro.



Foto 2: Preparación del cemento.



Foto 3: 50 % del levantada del muro.



Foto 4: Preparación de las columnas.



Foto 5: 75 % del vantage del muro.



Foto 6: Preparación de la cuneta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

