



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                          |                                |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                            | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHEQUEQUIX I          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0948-41                            | FECHA:                         | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024     |



Foto1: cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Muros perimetrales



Foto 5: Ventanas



Foto 6: Canales y bajadas de agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                            | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHEQUEQUIX I          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0948-41                            | FECHA:                         | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024     |



Foto1: Piso



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura establecimiento

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

