



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1. Rampa polideportiva



Foto 2. Rampa módulos planta baja



Foto 3. Cuneta



Foto 4. Cuneta



Foto 5. Muro perimetral



Foto 6: Estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre
San Sebastián Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre
San Sebastián Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 7. Chimenea de estufa rural



Foto 8. Estufa artesanal



Foto 9. Cernido pared



Foto 10. Cernido pared



Foto 11. Piso cerámico en cocina



Foto 12. Pilas de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actúan como número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	19 de junio de 2024



Foto 1. Instalación de cableado eléctrico, planta baja.



Foto 2. Instalación de plafoneras y focos, planta baja.



Foto 3. Instalación de tablero de plifones, planta baja.



Foto 4. Instalación de cable eléctrico para plafoneras en el aula, planta baja.



Foto 5. Instalación de cable eléctrico para plafoneras en corredor, planta baja.



Foto 6. Instalación de cable eléctrico para plafoneras en el aula, planta baja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el reverso de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

