



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sípál, aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0960-43		20 de noviembre de 2024



Foto1: Mantenimiento de puertas de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal en mal estado



Foto 3: Sustitución de puertas de metal en servicio sanitario en mal estado



Foto 4: sustitución de estructura de metal de ventana de aulas, cocina, bodega y servicio sanitario.



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal, lijado y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sipal, aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0960-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 7: Aplicación de pintura en muro interior y exterior



Foto 8: Sustitución de inodoro en servicio sanitario




Foto 9: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público