

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0961-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 3 CAMBIO DE PLAFONERAS



FOTO 4: CAMBIO DE INTERRUPTORES



FOTO 5: PINTURA EN MUROS




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

