

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACALEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0962-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

