



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACALEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0962-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: REPARACIÓN EN PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

