

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicolpech, aldea Palajachuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0963-43	FECHA:	13/06/2024



F. sustitución de láminapor lámina troquelada





Foto 2. Sustitucion de tecno



F. 4 Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5. Reparacion de sustitucion de balcones.




Foto 6. Sustitucion de accesorios de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

