


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicolpech, aldea Palajachuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-096343-43	FECHA:	24/06/2024



F, Sustitucion de muro perimetral de block






Foto 2. Sustitucion de techo




F3. Sustitución de ventanas



F 4 Sustitución de muro de block



F, Susutitución de lámina por lámina troquelada



F. 6 reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--