

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0967-43	FECHA:	28/08/2024




FOTO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL EXISTENTES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE BARANDA DE METAL




FOTO 6: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y sello Director Centro Educativo Público

