



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0967-43	FECHA:	29/09/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL




FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL EXISTENTES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE BARANDA DE METAL




FOTO 6: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la UPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

