

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea T-xe'joj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0968-43	FECHA:	14 de octubre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Puertas de metal



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Piso



Foto 5: Cuneta de concreto



Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea T-xe'joj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0968-43	FECHA:	14 de octubre de 2024



Foto 7: Mantenimiento de portones



Foto 8: Red de agua potable



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico



Foto 10: Sustitución de depósito de agua



Foto 11: Sustitución de bomba sumergible



Foto 12: Sustitución de pila de 2 lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

