

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0970- 43	FECHA:	22 de noviembre del 2024



Foto1: INICIO DE GRADERIO.



Foto 2: 10 % DEL INICIO DE GRADERIO.



Foto 3: 15 % DEL AVANCE DE GRADERIOS.



Foto 4: ESCABACIÓN DEL CIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 5: GRADERIOS EN CONSTRUCCIÓN.



Foto 6: 30% DEL AVANCE DE LOS GRADERIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

