

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0970- 43	FECHA:	29 de septiembre del 2024




Foto1: 80% DE TERMINACIÓN DE GRADERIO



Foto 2: CULMINACIÓN DE TRABAJO.



Foto 3: 100% DE CONSTRUCCIÓN



Foto 4: 100% DE APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 5: 100% FINALIZACIÓN DEL MURO PERIMETRAL.




Foto 6: 100% DE FINALIZACIÓN DE LA CIRCULACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

