

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0971-43               | FECHA:                         | 30 de mayo de 2024                        |




Foto 1: Sustrucción de Puertas de aulas Segundo Piso



Foto: Sustrucción de Puertas de aulas Primer Piso



Foto 3: Sustrucción de Puerta en Dirección



Foto 4: Sustrucción de vidrios en aulas



Foto 5: Sustrucción de vidrios en aulas



Foto 6: Mantenimiento a Balcones de Metal en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Utilizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0971-43               | FECHA:                         | 30 de mayo de 2024                        |



Foto 7: Sustrucción de Piso de granito en aulas



Foto 8: Sustrucción de piso granito en corredor



Foto 9: Mantenimiento a estructura de puertas servicios sanitarios



Foto 10: Sustrucción de inodoro



Foto 11: Sustrucción de tubería aguas pluviales y caja de registro




Foto 12: Sustrucción de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0971-43               | FECHA:                         | 30 de mayo de 2024                        |



Foto 13: Sustrucción de focos ahorradores y plafoneras



Foto 14: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 15: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

