

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	28 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de Puertas de aulas Segundo Piso



Foto: Sustitución de Puertas de aulas Primer Piso



Foto 3: Sustitución de Puerta en Dirección



Foto 4: Sustitución de vidrios en aulas



Foto 5: Sustitución de vidrios en aulas



Foto 6: Mantenimiento a Balcones de Metal en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	28 de agosto de 2024



Foto 7: Sustitución de Piso de granito en aulas



Foto 8: Sustitución de piso granito en corredor



Foto 9: Mantenimiento a estructura de puertas servicios sanitarios



Foto 10: Sustitución de inodoro



Foto 11: Sustitución de tubería aguas pluviales y caja de registro



Foto 12: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	28 de agosto de 2024



HONOR Magid Lite

28/08/2024 10:00:00

Foto 13: Sustrucción de focos ahorradores y plafoneras



HONOR Magid Lite

28/08/2024 11:00:00

Foto 14: Sustrucción de tomacorrientes dobles



HONOR Magid Lite



28/08/2024 11:00:00

Foto 15: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y sello del Director del Centro Educativo
---	---