



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0972-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Muros perimetrales



Foto 5: Ventanas



Foto 6: Canales y bajadas de agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP EDUCATIVO
San Sebastián H., Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
San Sebastián H., Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0972-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Piso aula



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Piso Patio

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEF CONSEJO EDUCATIVO



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

