



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0972-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Muros perimetrales




Foto 5: Ventanas



Foto 6: Canales y bajadas de agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0972-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Piso aula



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Piso Patio




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

