

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUERA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0974-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: finalización de colocación de piso granito



Foto 2: Finalización de las instalaciones de focos ahorradores




Foto 3: piso granito



Foto 4: finalización de colocación de puertas



Foto 5: Finalización de colocación de ventanas



Foto 6: Finalización de colocación de varanda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público