

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuitzin, aldea Piol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1478-43	FECHA:	13/06/2024




Foto 1. Sustitucion de estructura de Soporte



Foto 2. Sustitucion de techo



Foto 3. Reparacion de cerco de alambre a baranda



Foto 4. Reparacion de multichorros



Foto 5. Reparacion de sustitucion de balcones.




Foto 6. Sustitucion de accesorios de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

