

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISAKCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 -20 - 1653 - 43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE TUBO PVC PARA AGUAS NEGRAS Y LLEVES DE HORROS




SE REALIZARÁ REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL COMPETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	_____ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISAKCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 -20 - 1653 - 43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO DE DE PUERTA Y SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO A BALCONES DE METALES



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



SE REALIZARÁ PINTURA EXTERIORES E INTERIORES




SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

