



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUITZQUIMAC, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-4728-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS O MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO EDIFICIO 1 O MODULO "A" Y "B"



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO EDIFICIO 2 O MODULO "B"

Observación: En este espacio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

